2014 年 9 月 27 日

JARE55 吉川康文

スカーレン無人磁力計保守作業報告

作業日：2014 年 9 月 23 日　15:40LT～

作業内容：システム起動可能態にないため下記外観点検のみとした。

- タワー回りボルトナット緩み
- 太陽光パネル(2013 年 12 月 24 日交換) 取付状態
- 太陽光パネル傷・割れ・腐食等の表面状態
- タワー支線張り、ワイヤクリップ緩み
- ロガー箱外観、コネクタ周り
- バッテリボックス#1、2 外観、コネクタ周り
- 磁力計センサー、ケーブル回り設置状態

点検の結果、磁力計センサケーブルのバタつきを抑えている「石」が所々飛ばされていた程度で、装置の外観に異常は見当たらなかった。















