
66次　内陸BAS型無人磁力計作業報告


本多・櫻井

作業日：2024/11/18 UTC

ロガーボックスは雪にほとんど埋もれてしまっていた。

作業日はみずほ基地周辺でキャンプインしており、作業時間が多めにあったため、雪を掘り起こしてメモリーカードの交換を行なった。

観測停止時刻：13:58 UTC

メモリーカード交換後、観測開始のため左下の電源コネクタを差し込んだが、LEDは全く点灯しなかった。手順7に従ってトラブルシューティングするべきであったが、電源箱から口

ガーボックスへの10芯ケーブルは箱外で単体で雪に埋もれていたため、スコップによる除雪で断線してしまう危険性があり、今回はこの作業は行わず終了とした。